



FICHA TÉCNICA



ESMALTE DE POLIURETANO DOS COMPONENTES ACRÍ-KOLMAN AL AGUA

CARACTERÍSTICAS		COLORES	ENVASE	EMBALAJE
• Es un esmalte de poliuretano acrílico de dos componentes al agua, catalizable con isocianatos alifáticos al agua. • Está especialmente indicado para la protección y decoración de superficies de difícil adherencia, en exteriores e interiores donde se necesite un producto de elevadas prestaciones, durabilidad y excelente adherencia. • Este esmalte puede ser utilizado tanto en exteriores como en interiores para proteger los paramentos contra actos vandálicos y grafitis, creando una capa protectora que dificulta la adherencia de la pintura en aerosol y otros tipos de graffiti.		01-BLANCO Y BASES	750 ml 4 litros	6 Uds. Para 750 ml 4 Uds. Para 4 litros
SUPERFICIE	PREPARACIÓN	SECADO	REPINTADO	ACABADO
EXTERIOR-INTERIOR	LIMPIEZA DEL SOPORTE	1-2 HORAS	ANTES DE 8 HORAS	BRILLO, SATINADO Y MATE
DILUYENTE	RENDIMIENTO	DENSIDAD	LAVABILIDAD	CONTENIDO EN SÓLIDOS
MEZCLAR LOS DOS COMPONENTES	10-12 M ² POR LITRO	1,3 gr/cc	TIPO II CLASE 1	55%

DATOS TÉCNICOS

Viscosidad Brookfield LTV, 20°C sp-2 1,5 6 rpm:4000 cps

Acabado brillo: Brillo a 20° : 55 % Brillo a 60° : 75 %

Contenido máx. en COV: 125 g/l. Valor límite de la UE del producto (cat.A/j):140 g/l (2010)

PROPIEDADES

- Acabado brillante, satinado y mate.
- Excelente adherencia a superficies difíciles.
- Excelente durabilidad al exterior.
- Gran blancura. No amarillea.
- Elevada dureza.
- Gran rendimiento.
- No inflamable.
- Bases en el sistema tintométrico.

MODO DE EMPLEO

- Mezclar los dos componentes y agitar durante al menos 3 minutos hasta su completa homogeneización. Aplicar el producto tal cual se presenta. La relación de la mezcla es 5 partes de pintura por 2,24 partes de catalizador (5:2,24).
- El tiempo abierto de la mezcla es de 2 a 3 horas, pasado ese tiempo desechar la mezcla.
- Para segundas manos, es muy importante seguir las siguientes indicaciones:
 - Repintar antes de las 8 horas, ya que pasado este tiempo se pueden producir ampollamientos, y falta de adherencia de la segunda capa.
 - En caso de que no se pueda cumplir este plazo es necesario lijar antes de dar una segunda capa.
- Temperatura mínima /máxima de aplicación: +5 °C / +30 °C
- Todas las superficies a aplicar deben estar limpias y secas, sin restos de polvo, grasas, óxido ni partículas sueltas. Sobre superficies ya pintadas se debe comprobar antes de aplicar el esmalte ACRIKOLMAN AL AGUA DOS COMPONENTES su adherencia y compatibilidad, eliminando toda superficie que no se encuentre en perfectas condiciones. Se recomienda lijar suavemente si la pintura antigua es un esmalte sintético o de poliuretano.
- Se puede aplicar a brocha, rodillo o equipo de proyección.

Morteros y hormigones:

Superficies no pintadas: Esperar 30 días para el correcto fraguado, limpiar eflorescencias, restos de desencofrantes, mohos y verdines, partículas sueltas y suciedad, cuando sea necesario abrir poro lijando las superficies pulidas. Antes de aplicar la capa de acabado, se recomienda sellar con SELLADORA FIJADORA KOLMAN o con IMPRIMACIÓN ANTICARBONATACIÓN KOLMAN, según se requiera.

Superficies ya pintadas: Eliminar toda pintura vieja o mal adherida. En caso de que la superficie no tenga buena adherencia, se deberá lijar e imprimir en caso de ser necesario. Si hay presencia de mohos o verdines, hay que tratarlos y eliminarlos. Comprobar la compatibilidad del soporte y de la pintura existente con la nueva pintura que se vaya a aplicar.

Yesos y escayolas:

Superficies no pintadas: Esperar 30 días para el correcto fraguado/secado. Sanear y limpiar el soporte, eliminando eflorescencias y partículas sueltas. Aplicar una selladora, fijadora o una imprimación anticarbonatación, si fuese necesario. Si el soporte está suficientemente bien, puede bastar una primera mano de la capa de acabado diluida.

Superficies ya pintadas: Eliminar toda pintura vieja o mal adherida. En caso de que la superficie no tenga buena adherencia, deberá ser lijada e imprimada en caso de ser necesario. Si hay presencia de eflorescencias, mohos o verdines, hay que tratarlos y eliminarlos. Comprobar la compatibilidad del soporte y de la pintura existente, con la pintura que se vaya a usar.

Superficies metálicas férricas:

Superficies no pintadas: En soportes de hierro o acero, se lijará y limpiará con un paño con disolvente para eliminar aceites y grasas, así como restos de óxido. A continuación se le aplicará una capa de imprimación antioxidante, para posteriormente acabar con el esmalte elegido, salvo que se utilice un esmalte antioxidante y no sea necesaria la imprimación.

Superficies ya pintadas: Eliminar toda pintura vieja o mal adherida. Si se ha eliminado la pintura vieja, proceder como en las superficies nuevas. Si no se ha eliminado, comprobar la compatibilidad de la pintura existente con la que se vaya a usar.

Superficies no férricas de difícil adherencia:

Superficies no pintadas: En superficies como aluminio, acero inoxidable, latón, galvanizados, pvc..., además de limpiar con un paño con disolvente para eliminar aceites y grasas, se debe de tratar con una imprimación adherente específica (wash primer, imprimación multiadherente, etc) y posteriormente aplicar el producto de acabado elegido o bien utilizar un producto de acabado multiadherente o con adherencia directa sobre este tipo de soportes. En el caso de que haya puntos de oxidación, habrá que tratar específicamente mediante una imprimación antioxidante, comprobar la compatibilidad del mismo con la superficie y aplicar las capas necesarias de producto.

Superficies ya pintadas: Eliminar toda pintura vieja o mal adherida. En caso de que la superficie no tenga buena adherencia, deberá de ser lijada e imprimada en caso de ser necesario. Si hay presencia de óxido, hay que tratarlo y eliminar las partículas sueltas. Comprobar la compatibilidad del soporte y de la pintura existente, con la pintura que se vaya a usar.

Madera:

Superficies no pintadas: Al tratar la madera, hay que asegurarse que está lo suficientemente seca, pues un exceso de humedad provocará defectos de adherencia y/o defectos en la coloración, al tinter la madera por estar los poros llenos de agua. El contenido de humedad no debe superar el 12%-15%, según el tipo de madera. En maderas nuevas, eliminar las manchas y suciedad, dejar secar si está húmeda y a continuación lijar. Dar una mano de fondo o selladora, lijar y posteriormente aplicar dos manos como mínimo de terminación (se recomienda lijar entre capa y capa). Es importante tener en cuenta el sentido de la veta, tanto en el lijado como en la aplicación, que se debe hacer en el mismo sentido.

Superficies ya pintadas: En maderas pintadas, si la pintura está muy deteriorada, lo más conveniente es decapar y eliminar la pintura antigua. Si la pintura antigua está en buen estado, bastará con lijar la superficie. Se recomienda realizar una prueba, aplicando la pintura en una pequeña zona, para asegurar que no existe ninguna incompatibilidad entre los dos sistemas de pintado y las propias pinturas (ej.: pintura antigua al disolvente y pintura nueva al agua, o viceversa). Se recomienda lijar entre capa y capa.

Azulejos:

Limpiar y desengrasar la superficie a pintar, eliminando toda la suciedad y grasas, aplicando directamente una pintura específica para azulejos, sin necesidad de imprimación. Realizar siempre una prueba de adherencia para verificar la compatibilidad del soporte con la pintura.

Otras superficies:

Para otras superficies especiales consultar.

ALMACENAMIENTO

Preservar los envases de temperaturas extremas 0°C. /40°C.

Tiempo de almacenaje recomendado, no más de 2 años

MEDIO AMBIENTE

Los envases y residuos han de eliminarse según legislación vigente. No verter los residuos al desagüe, estudiar la posible reutilización

SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños.

No beber, comer, ni fumar durante su aplicación.

En caso de contacto con los ojos lavar con agua abundante.

Para más información, consultar la ficha de seguridad del producto.



Ambikol :

Productos bajo el Sistema Integral de Calidad, Medio Ambiente y Prevención, ISO 9001 e ISO 14001.



Kolsystem:

Productos adecuados para la utilización en el Sistema Tintométrico Kolsystem Universal.



EPD

Declaración ambiental de producto

CONTRIBUYE A:



Contribuye a Leed, Breeam y a "verde"



INDUSTRIAS KOLMER S.A

Polígono Industrial Juncaril, Calle Loja. Parcelas 111A-112.

Albolote. Granada. ESPAÑA

Teléfono: +34 958 46 56 86 || Fax: +34 958 46 74 02.

kolmer@kolmersa.com || www.kolmer.es

*Margen de los datos numéricos: +-20%